

EST. 0706 PALMA II CAMI SON FANGOS, 153 - APDO.102 - 07610 CAN PASTILLA - PALMA

Cita prèvia 902 300 368 – www.serviciosity.es

Classificació	Marca	Tipus	Núm. Bastidor	Data 1ª matrícula	Matrícula
2225	RENAULT MIDLUM	44HB	[REDACTED]	14/05/2010	[REDACTED]
Tipus d'inspecció			Contrasenya d'homologació	Data d'inspecció	Informe núm.
001 INSPECCIO PERIODICA			C1-2271	03/11/2011	[REDACTED]

Elements inspeccionats:

Informe corresponent a la factura núm.:

01 IDENTIFICACIÓN A 01.01 DOCUMENTACIÓN A 01.02 NUMERO DE BASTIDOR A 01.03 PLACAS DE MATRICULA A 01.04 SEGURO OBLIGATORIO 02 ACONDIC. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS A 02.01 ANTIEMPOTR DELANTERO A 02.02 CARROCERÍA Y CHASIS A 02.04 GUARDAB. Y DISP. ANTIP. A 02.05 LIMPIA-LAVAPARABRISA A 02.06 PROTECCIÓN LATERALES A 02.07 PROTECCIÓN TRASERA A 02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS A 02.09 RETROVISORES A 02.11 SOPORTE RUEDA REPTO. A 02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	03 ACONDIC. INTERIOR A 03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES A 03.02 CINTURONES SEGURIDAD A 03.06 CAMPO VISION DIRECTA A 02.01 ANTIEMPOTR DELANTERO A 03.08 INDICADOR VELOCIDAD A 03.09 SALIENTES INTERIORES 04 ALUMBR. Y SEÑALIZACIÓN A 04.01 LUZ CRUCE-CARRETERA A 04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS A 04.03 LUCES IND. DIRECCION A 04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA A 04.05 LUCES DE FRENADO A 04.06 LUZ PLACA MATRICULA A 04.07 LUCES DE POSICION A 04.08 LUCES ANTINEBLA	A 04.09 LUZ DE GALIBO A 04.10 CATADIOPTICOS A 04.12 AVISADOR ACUSTICO 05 EMIS. CONTAMINANTES B 05.03 VEH. MOTOR ENC. COMPR. 06 FRENOS A 06.01 FRENOS DE SERVICIO A 06.03 FRENO ESTACIONAMIENTO A 06.05 DISPOSITIVO ABS A 06.07 PEDAL DE FRENO A 06.08 B. VAC. O COMP. Y DEP.	A 06.09 INDICADOR BAJA PRES. A 06.10 VAL. REG. FRENO MANO A 06.11 VALVULAS DE FRENADO A 06.12 ACUM. O DEP. PRESION A 06.15 TUBOS RIGIDOS A 06.16 TUBOS FLEXIBLES A 06.17 FORROS A 06.18 TAMBORES Y DISCOS A 06.19 CABLES, VARILLAS, etc.	08 EJES, RUEDAS, NEUMAT. SUSP. A 08.01 EJES A 08.02 RUEDAS A 08.03 NEUMATICOS A 08.04 SUSPENSION 09 MOTOR Y TRANSMISIÓN A 09.01 ESTAD. GENERAL MOTOR A 09.02 SISTEMA ALIMENTACION A 09.03 SISTEMA DE ESCAPE A 09.04 TRANSMISION 10 OTROS A 10.02 TPE MCIA. PERECEDERA A 10.04 TACOGRAFO B 10.05 LIMITADOR VELOCIDAD A 10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.
--	---	--	--	---

Mesures efectuades durant la inspecció:

FRENADA Equip núm. 3014		1er eix Esq./Dret	2n eix Esq./Dret	3er eix Esq./Dret	4t eix Esq./Dret	EMISSIONS Equip núm. 1 320 367 023		ALINEACIÓ (m/Km) Equip núm. 2294	
Fre de servei (KN)		15,86/16 18	12,28/13, 88	---/---	---/---	Opacitat (m ⁻¹) K		0,90	
Fre de socors (KN)		---/---	---/---	---/---	---/---	CO ralenti (%)		---	
Fre d'estacionament (KN)		---/---	11,40/13, 81	---/---	---/---	CO ral. accelerat (%)		---	
						Factor lambda		---	
Desacceleració (m/s ²)		---				RENOU (dBA)		---	
EQUIPS / ÚTILS AUXILIARS						Equip núm.			
								1er eix/2n eix -3,00 --- QUILÒMETRES LIM. VELOCITAT (Km/h) Equip núm. 1 462363- 90,	

Relació de defectes trobats a la inspecció:

(La resta de punts inspeccionats han resultat qualificats com favorables)

Els elements indicats amb A s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb B s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb C s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb D s'han inspeccionat a

la línea 03 per l'inspector
la línea y box 03 per l'inspector
 per l'inspector
 per l'inspector

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ	FAVORABLE	PRÒXIMA INSPECCIÓ: Abans de (no més en el cas d'inspecció favorable)	03/11/2012
--------------------------	-----------	---	------------

Observations

TURBODIESEL

Vist i plau estació

Foto oculta

PRIMERA INSPECCION

Página 1 de 1

Firma i segell,