



Consell de
Mallorca

INFORME D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES



EST. 0706 PALMA II CANAL DE SANT JORDI 1 - APDO. 102 - 07610 CAN PASTILLA - PALMA
Cita prèvia 902 300 368 - www.serviciositv.es

Classificació 2225 Marca RENAULT MIDLUM 300 44HB Tipus NÚM. Bastidor Data 1ª matrícula 14/05/2010
Tipus d'inspecció 001 INSPECCIO PERIODICA Contrasenya d'homologació C1-2271 Data d'inspecció 06/11/2013 Informe núm

Elements inspeccionats:

Informe corresponent a la factura núm

01 IDENTIFICACIÓN	03 ACONDIC. INTERIOR	A 04.09 LUZ DE GALIBO	A 06.09 INDICADOR BAJA PRES.	08 EJES, RUEDAS, NEUMÁT. SUSP.
A 01.01 DOCUMENTACION	A 03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A 04.10 CATADIÓPTICOS	A 06.10 VAL. REG. FRENO MANO	A 08.01 EJES
A 01.02 NÚMERO DE BASTIDOR	A 03.02 CINTURONES SEGURIDAD	A 04.12 AVISADOR ACÚSTICO	A 06.11 VALVULAS DE FRENO	A 08.02 RUEDAS
A 01.03 PLACAS DE MATRÍCULA			A 06.12 ACUM. O DEP. PRESION	A 08.03 NEUMÁTICOS
A 01.04 SEGURO OBLIGATORIO				A 08.04 SUSPENSION
02 ACONDIC. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS	03.06 CAMPO VISION DIRECTA	05 EMIS. CONTAMINANTES	A 06.15 TUBOS RÍGIDOS	09 MOTOR Y TRANSMISIÓN
A 02.01 ANTIEMPOTR. DELANTERO	A 03.08 INDICADOR VELOCIDAD	A 05.01 RUIDO	A 06.16 TUBOS FLEXIBLES	A 09.01 ESTAD. GENERAL MOTOR
A 02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	A 03.09 SALIENTES INTERIORES	B 05.03 VEH. MOTOR ENC. COMPR.	A 06.17 FORROS	A 09.02 SISTEMA ALIMENTACION
A 02.04 GUARDAB. Y DISP. ANTIP.	04 ALUMBR. Y SEÑALIZACIÓN	A 06.01 FRENO DE SERVICIO	A 06.18 TÁMBORES Y DISCOS	A 09.03 SISTEMA DE ESCAPE
A 02.05 LIMPIA-LAVAPARABRISA	A 04.01 LUZ CRUCE-CARRETERA	A 06.03 FRENO ESTACIONAMIENTO	A 06.19 CABLES, VARILLAS etc	A 09.04 TRANSMISION
A 02.06 PROTECCIÓN LATERALES	A 04.02 LUZ DE MARCHA ATRÁS	A 06.05 DISPOSITIVO ABS	07 DIRECCIÓN	10 OTROS
A 02.07 PROTECCIÓN TRASERA	A 04.03 LUCES IND. DIRECCIÓN	A 06.07 PEDAL DE FRENO	A 07.01 DESVIACIÓN DE RUEDAS	A 10.02 TPTE. MCIA PERECEDERA
A 02.08 PUERTAS Y PELDADOS	A 04.04 SEDAL DE EMERGENCIA	A 06.08 B. VAC. O COMP. Y DEP.	A 07.02 VOLANTE, COL. DIRECCI	A 10.04 TACOGRAFO
A 02.09 RETROVISORES	A 04.05 LUCES DE FRENO		A 07.03 CAJA DE DIRECCIÓN	A 10.05 LIMITADOR VELOCIDAD
A 02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A 04.06 LUZ PLACA MATRÍCULA		A 07.04 TIMONERÍA Y ROTULAS	A 10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.
	A 04.07 LUCES DE POSICION		A 07.05 SERVODIRECCIÓN	
	A 04.08 LUCES ANTINEBLA			

Mesures efectuades durant la inspecció:

FRENADA Equip núm. B102-408255		1er eix Esq./Dret	2n eix Esq./Dret	3er eix Esq./Dret	4t eix Esq./Dret	EMISSIONS Equip núm. 3 540 371 823	ALINEACIÓ (m/Km) Equip núm. 2294	
Fre de servei (KN)		20,7/21,9 97	25,53/25,60	---/---	---/---	Opacitat (m ⁻¹) K	0,27	1er eix/2n eix 0/---/---/---
Fre de socors (KN)		---/---	---/---	---/---	---/---	CO ralenti (%)	---	QUILÒMETRES 218 551
Fre d'estacionament (KN)		---/---	16,24/18,45	---/---	---/---	CO ral. accelerat (%)	---	LIM. VELOCITAT (Km/h) Equip núm. ---
Desacceleració (m/s ²)		---				Factor lambda	---	
EQUIPS / ÚTILS AUXILIARS						RENOU (dBA) Equip núm.	---	

Relació de defectes trobats a la inspecció:

04.07.05	Luces de posicion: Estado de dispositivo defectuoso	LEVE
04.09.03	Luz de galibo: No funciona alguna luz	LEVE
06.01.07	Fluctuacion superior al 30% e inferior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda	LEVE

(La resta de punts inspeccionats han resultat qualificats com favorables)

Els elements indicats amb A s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb B s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb C s'han inspeccionat a
Els elements indicats amb D s'han inspeccionat a

la línia y box 03
el box 03

per l'inspector
per l'inspector
per l'inspector
per l'inspector

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ FAVORABLE CON DEFECTOS LEVES

PRÒXIMA INSPECCIÓ: Abans de
(no més en el cas d'inspecció favorable)

06/11/2014

Observacions

TURBODIESEL

Foto oculta

Vist i plau estació



Firma i segell

4.9.3 DEL Y TRAS DCHO. 4.7.4 LAT. DCHO

PRIMERA INSPECCION