



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

itv NUTECAB

INFORME DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ENAC
INSPECCIÓN
Nº 64/EI/ITV107



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de v

Estación: 0207	Líneas: 1B(box1),3L(línea3)	(3) NUEVAS TECNOLOGIAS ALBACETE S.A. Pq.Emp.Campollano, C/Autovia nº 4 ALBACETE 02007	
Tarifa: 37,55 €	Tipo insp.: PERIODICA		(3) Fecha insp.: 13/07/2022 (8) Fecha prox. insp.:
Clasif. vehículo	Marca	Tipo	Contraseña homologación
2017	IVECO	C35701	C1-1305
(5) Categoría (*)		(1) Matrícula actual:	(4) Lectura del cuentakilómetros
N1		(1) Número de bastidor	144.066

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

01. IDENTIFICACIÓN	03.07 DISP.RETENCION CARGA	N/A	06.02 FRENO SEC.(SOCORRO)	N/A	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSP.
01.01 DOCUMENTACION	03.08 INDICADOR VELOCIDAD	029	06.03 FRENO ESTACIONAMEN.	029	08.01 EJES
01.02 NUMERO DE BASTIDOR*	03.09 SALIENTES INTERIORES	029	06.04 FRENO DE INERCIA	N/A	08.02 RUEDAS
01.03 PLACAS DE MATRICULA	03.10 ELE.EXT.VEH. M2 Y M3	N/A	06.05 DISP.ANTIBLOQUEO	N/A	08.03 NEUMATICOS
02. ACOND. EXT., CARROCERÍA Y CHASIS	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		06.06 DISP.DESACELERACION	N/A	08.04 SUSPENSION
02.01 ANTIEMPOTR.DELANTERO	04.01 LUCES CRUCE Y CARRE.	029	06.07 PEDAL DISP.FRENADO	029	09. MOTOR Y TRANSMISIÓN
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	029	06.08 B. VAC.O COMP. Y DEP	N/A	09.01 ESTAD.GENERAL MOTOR
02.03 DISPOS.ACOPLAMIENTO	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	029	06.09 INDICADOR BAJA PRES.	N/A	09.02 SISTEMA ALIMENTACION
02.04 GUARDAB.Y DISP.ANTIP	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	029	06.10 VALV.REG.FRENO MANO	N/A	09.03 SISTEMA DE ESCAPE
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	04.05 LUCES DE FRENADO	029	06.11 VALVULAS DE FRENADO	N/A	09.04 TRANSMISION
02.06 PROTECCIONES LATERA.	04.06 LUZ PLACA MAT.TRASE.	029	06.12 ACUM.O DEP. PRESION	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.
02.07 PROTECCION TRASERA	04.07 LUCES DE POSICION	029	06.13 ACOP.FRENOS REMOLQUE	N/A	10. OTROS
02.08 PUERTAS Y PEDAÑOS	04.08 LUCES ANTINEBLA	029	06.14 SERVOFRENO CILIN.MA.	029	10.01 TRANS.MER.PELIGROSAS
02.09 RETROVISORES	04.09 LUZ DE GALIBO	029	06.15 TUBOS RIGIDOS	029	10.02 TRANS.MER.PERECEDEDA
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	04.10 CATADIOPTRICOS	029	06.16 TUBOS FLEXIBLES	029	10.03 TRANS.ESCOLAR Y MEN.
02.11 SOPOR.EXT.RUEDA REP.	04.11 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	06.17 FORROS	029	10.04 TACOGRAFO
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	04.12 AVISADOR ACUSTICO	029	06.18 TAMBORES Y DISCOS	029	10.05 LIMITAC. VELOCIDAD
02.13 ELE.EXT.VEH.M2 Y M3	04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A	06.19 CABLES.VARILLAS PAL.	029	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	04.16 LUCES CIRC. DIURNA	N/A	06.20 CILINDR.DIST.FRENADO	029	
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	05. EMISIONES CONTAMINANTES		06.21 VALVULA SENSORA CAR.	029	
03.02 CINT.SEG.Y ANCLAJES	05.01 RUIDO	012	06.22 AJUST.TENSION AUTOM.	N/A	
03.03 DISP.RETENCION NIÑOS	05.02 VEH.MOTOR ENC.CHISPA	N/A	07. DIRECCIÓN		
03.04 ANTIHIELO Y ANTIVAHIO	05.03 VEH.MOTOR ENC.COMPR.	012	07.01 DESVIACION DE RUEDAS	029	
03.05 ANTIRROBO Y ALARMA	06. FRENOS		07.02 VOLANTE. COL.DIRECC.	029	
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	06.01 FRENO DE SERVICIO	029	07.03 CAJA DE DIRECCION	029	
			07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	029	
			07.05 SERVODIRECCION	029	

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones/EOBD	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Tacómetro	Dinamómetro	Báscula
28002	3L005	3L002					

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

EMISIONES	Opacidad: 2,62 m ⁻¹	CO ralentí: --- %	CO ralentí acel: --- %	λ ---
FRENADO	Freno de servicio	F _i 4,53 / 3,30 / --- / --- kN	F _d 4,55 / 3,67 / --- / --- kN	ALINEACIÓN
	Freno de socorro	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	-1,40 / --- / --- / --- m/km
	Freno de estacionamiento	F _i --- / 3,90 / --- / --- kN	F _d --- / 1,91 / --- / --- kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD. --- km/h	RUIDOS / --- rpm		BÁSCULA --- kg	
DINAMÓMETRO --- / --- / --- N	DECELERÓMETRO --- m/s ²		--- / --- / --- / --- kg	

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
02.02.01	LEVE	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc)
02.02.10	LEVE	Perdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidraulico
02.07.02	LEVE	Defectos de estado (Deterioro Lateral Derecho)
05.03.02	GRAVE	El vehiculo presenta emisiones con nivel de coeficiente de absorcion superior a lo permitido
07.03.01	LEVE	Fijacion defectuosa al chasis (CREMALLERA DE DIRECCION)
07.05.02.01	LEVE	Existencia de fugas (Sin goteo)
09.01.01	LEVE	Perdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9): (7) DESFAVORABLE

(**) RAZON SOCIAL/NIF DEL TALLER: (**) AUTOREPARACIÓN

(9) V.Bo Estación, firma y sello (10) OBSERVACIONES: Deberá pasar inspección antes de: 12/09/2022
El vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para subsanar las deficiencias y vuelta a la estación ITV para nueva inspección.

Firmado por: ITV NUTECAB
Fecha: 13/07/2022 12:55:30

Foto del vehículo oculta