



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

ITV NUTECAB

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ENAC
INSPECCIÓN
Nº 64/EI/ITV107



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos

Estación: 0207	Líneas: 1B(box1),2L(línea2)	(3) NUEVAS TECNOLOGIAS ALBACETE S.A. Pq.Emp.Campollano, C/Autovia nº 4 ALBACETE 02007		
Tarifa: 0,00 €	Tipo insp.: 2ª INSPECCIONES		(3) Fecha insp.: 14/07/2022	(6) Fecha prox. insp.: 14/01/2023
Clasif. vehículo 2017	Marca IVECO	Tipo C35701	Contraseña homologación C1-1305	Fecha 1ª matriculación 17/07/1998
(5) Categoría (*) N1	(2) Matrícula actual:	(1) Número de bastidor	(4) Lectura del cuentakilómetros 144.072	

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

01. IDENTIFICACIÓN		03.07 DISP.RETENCION CARGA	N/A	06.02 FRENO SEC.(SOCORRO)	N/A	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSP.	
01.01 DOCUMENTACION	024	03.08 INDICADOR VELOCIDAD	N/A	06.03 FRENO ESTACIONAMEN.	N/A	08.01 EJES	N/A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR*	024	03.09 SALIENTES INTERIORES	N/A	06.04 FRENO DE INERCIA	N/A	08.02 RUEDAS	N/A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	008	03.10 ELE.EXT.VEH. M2 Y M3	N/A	06.05 DISP.ANTIBLOQUEO	N/A	08.03 NEUMATICOS	N/A
02. ACOND. EXT. CARROCERÍA Y CHASIS		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		06.06 DISP.DESACELERACION	N/A	08.04 SUSPENSION	N/A
02.01 ANTIEMPOTR.DELANTERO	N/A	04.01 LUCES CRUCE Y CARRE.	N/A	06.07 PEDAL DISP.FRENADO	N/A	09. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
02.02 CARROCERIA Y CHASIS	008	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A	06.08 B. VAC.O COMP. Y DEP	N/A	09.01 ESTAD.GENERAL MOTOR	008
02.03 DISPOS.ACOPLAMIENTO	N/A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	N/A	06.09 INDICADOR BAJA PRES.	N/A	09.02 SISTEMA ALIMENTACION	N/A
02.04 GUARDAB.Y DISP.ANTIP	N/A	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	N/A	06.10 VALV.REG.FRENO MANO	N/A	09.03 SISTEMA DE ESCAPE	N/A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	N/A	04.05 LUCES DE FRENADO	N/A	06.11 VALVULAS DE FRENADO	N/A	09.04 TRANSMISION	N/A
02.06 PROTECCIONES LATERA.	N/A	04.06 LUZ PLACA MAT.TRASE.	N/A	06.12 ACUM.O DEP. PRESION	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
02.07 PROTECCION TRASERA	008	04.07 LUCES DE POSICION	N/A	06.13 ACOP.FRENOS REMOLQUE	N/A	10. OTROS	
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	N/A	04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A	06.14 SERVOFRENO CILIN.MA.	N/A	10.01 TRANS.MER.PELIGROSAS	N/A
02.09 RETROVISORES	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	N/A	10.02 TRANS.MER.PERCEDERA	N/A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	N/A	04.10 CATADIOPTRICOS	N/A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	N/A	10.03 TRANS.ESCOLAR Y MEN.	N/A
02.11 SOPOR.EXT.RUEDA REP.	N/A	04.11 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	06.17 FORROS	N/A	10.04 TACOGRAFO	N/A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	N/A	04.12 AVISADOR ACUSTICO	N/A	06.18 TAMBORES Y DISCOS	N/A	10.05 LIMITAC. VELOCIDAD	N/A
02.13 ELE.EXT.VEH.M2 Y M3	N/A	04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A	06.19 CABLES.VARILLAS PAL.	N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	N/A
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.16 LUCES CIRC. DIURNA	N/A	06.20 CILINDR.DIST.FRENADO	N/A		
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	N/A	05. EMISIONES CONTAMINANTES		06.21 VALVULA SENSORA CAR.	N/A		
03.02 CINT.SEG.Y ANCLAJES	N/A	05.01 RUIDO	N/A	06.22 AJUST.TENSION AUTOM.	N/A		
03.03 DISP.RETENCION NIÑOS	N/A	05.02 VEH.MOTOR ENC.CHISPA	N/A	07. DIRECCIÓN			
03.04 ANTIHIELO Y ANTIVAHIO	N/A	05.03 VEH.MOTOR ENC.COMPR.	024	07.01 DESVIACION DE RUEDAS	008		
03.05 ANTIRROBO Y ALARMA	N/A	06. FRENOS		07.02 VOLANTE. COL.DIRECC.	008		
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	N/A	06.01 FRENO DE SERVICIO	N/A	07.03 CAJA DE DIRECCION	008		
				07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	008		
				07.05 SERVODIRECCION	008		

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones/EOBD 2B002	Frenado	Alineación 2L002	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Tacómetro	Dinamómetro	Báscula
-------------------------	---------	---------------------	--------------------	--------	-----------	-------------	---------

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

EMISIONES	Opacidad: 0,39 m ⁻¹	CO ralentí: --- %	CO ralentí acel: --- %	λ ---
FRENADO	Freno de servicio	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	ALINEACIÓN -1,90 / --- / --- / --- m/km
	Freno de socorro	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	
	Freno de estacionamiento	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD. --- km/h		RUIDOS / --- rpm	BÁSCULA --- kg	
DINAMÓMETRO --- / --- / --- N		DECELERÓMETRO --- m/s ²		--- / --- / --- / --- kg

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
02.02.01	LEVE	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc)
02.02.10	LEVE	Perdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidraulico
07.03.01	LEVE	Fijacion defectuosa al chasis (CREMALLERA DE DIRECCION)
07.05.02.01	LEVE	Existencia de fugas (Sin goteo)
09.01.01	LEVE	Perdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9): (7) FAVORABLE

(**) RAZON SOCIAL/NIF DEL TALLER: (**) AUTOREPARACIÓN

(9) V Bo Estación, firma y sello

(10) OBSERVACIONES:

Firmado por: ITV NUTECAB
Fecha: 14/07/2022 13:28:10

Foto del vehículo oculta